



YILDIRIM

05379429348

oto ekspertiz

2. EL ARAÇ TEST VE KONTROL MERKEZİ

## TEST BİLGİLERİ

Ekspertiz No: BD-158-256247

Sayfa No: 1/2

Marka Model : Otomobil &gt; Renault &gt; Megane &gt; 1.6 &gt; Privilege

Plaka : 16Y3455

Sase No : VF1LM1R0H41114271

Test Tarihi : 18.05.2022 15:03:51 / 18.05.2022 15:38:1

Yıldırım Oto Ekspertiz /TSE Belge No : 16-HYB-366

Adres : Meral sinan bey mahallesi metal sanayi sitesi 1.sokak no:1/A İNEGÖL BURSA

## Satıcı Bilgileri

TC : 7750015218

Adı Soyadı : SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI

Firma :

Vergi No : 0 /

Tel :

GSM : (535)472 44 56

E-Posta :

İl : BURSA

İlçe : İNEGÖL

Adres :

## Ruhsat Sahibi

TC : 7750015218

Adı Soyadı : SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI

Firma :

Vergi No : 0 /

Tel :

GSM : (535)472 44 56

E-Posta :

İl : BURSA

İlçe : İNEGÖL

Adres :

İmza

İmza

## Alıcı Bilgileri

TC : 7750015218

Adı Soyadı : SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI

Firma :

Vergi No : 0 /

Tel :

GSM : (535)472 44 56

E-Posta :

İl : BURSA

İlçe : İNEGÖL

Adres :

Kaporta Boya Ustası  
Emre Yıldırım


İmza

Mekanik Ustası  
Enes Yıldırım

İmza

İmza

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.





YILDIRIM

05379429348

oto ekspertiz

2. EL ARAÇ TEST VE KONTROL MERKEZİ

## ARAÇ TEKNİK BİLGİLERİ

Ekspertiz No: BD-158-25624

Sayfa No: 2/2

Marka Model : Otomobil &gt; Renault &gt; Megane &gt; 1.6 &gt; Privilege

Plaka : 16Y3455

Sase No : VF1LM1R0H41114271

Test Tarihi : 18.05.2022 15:03:51 / 18.05.2022 15:38:1

Yıldırım Oto Ekspertiz /TSE Belge No : 16-HYB-366

Adres : Meral sinan bey mahallesi metal sanayi sitesi 1.sokak no:1/A İNEGÖL BURSA

Model Yılı : 2009

Motor No : K4MD8R071345

Renk : Siyah

Km : 189148

Motor Tipi : Benzinli

Vites : Manual

Çekiş : Önden Çekiş

Yakıt Tipi : Benzin

Kasa Tipi : Sedan

Araç Ağırlığı: 1275

Ruhsat Motor Hacmi : 1598

Ruhsat Kw : 82

Hasar Durumu : Yok

Uyruk : TR plakalı

Satıcı/Kimden : Sahibinden

☐ Garantisi Var☐ Takas Düşünüyorum

## Araç Sahibi Beyanı :

Araç Satış Fiyatı 111111

Yedek Anahtar : ☐ Var ☐ Yok ☐ BilmiyorumRuhsatın Aslı Görüldü mü? ☐ Evet ☐ Hayır

## Paket Detayı :

Test Ücreti : 500

Paket : Gold Paket 2WD

## Ekspertiz Öncesi Tespit Edilen Durumlar

Firmamız tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görünen hataları kontrol edilir ve raporlanır. Kaporta boya değerlendirmemizin itiraz süresi 24 saat, mekanik ve motor değerlendirmemizin itiraz süresi 72 saattir Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag kontrolleri YAPILMAMAKTADIR..







2. EL ARAÇ TEST VE KONTROL MERKEZİ

## KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU

05379429348

Ekspertiz No: BD-158-25624

Sayfa No: 2

Marka Model : Otomobil > Renault > Megane > 1.6 > Privilege

Plaka : 16Y3455

Sase No : VF1LM1R0H41114271

Test Tarihi : 18.05.2022 15:03:51 / 18.05.2022 15:38:16  
Yıldırım Oto Ekspertiz / TSE Belge No : 16-HYB-3664

Adres : Meral sinan bey mahallesi metal sanayi sitesi 1.sokak no:1/A INEGÖL BURSA

|                     |         |                     |              |                |         |
|---------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|---------|
| Sağ Arka Direk :    | Hatasız | Sol Ön Direk :      | Hatasız      | Sağ Şase Ucu : | Hatasız |
| Sağ Orta Direk :    | Hatasız | Sol Orta Direk :    | Hatasız      | Sol Şase Ucu : | Hatasız |
| Sağ Ön Direk :      | Hatasız | Sol Arka Direk :    | Boyalı       | Kaput :        | Hatasız |
| Sağ Arka Çamurluk : | Hatasız | Sol Ön Çamurluk :   | Plastik      | Ön Panel :     | Plastik |
| Sağ Arka Kapi :     | Hatasız | Sol Ön Kapi :       | Hatasız      | Ön Tampon :    | Plastik |
| Sağ Ön Kapi :       | Hatasız | Sol Arka Kapi :     | Yarım Boyalı | Tavan :        | Hatasız |
| Sağ Ön Çamurluk :   | Plastik | Sol Arka Çamurluk : | İşlem Boyalı | Bagaj :        | Hatasız |
| Sağ Marşpiyel :     | Hatasız | Sol Marşpiyel :     | İşlem Boyalı | Arka Panel :   | Hatasız |
| KAPORTA NOTLARI :   |         |                     |              | Arka Tampon :  | Plastik |

SOL ARKA KAPI İÇİ İŞLEM BOYALI



YILDIRIM

oto ekspertiz

2. EL ARAÇ TEST VE KONTROL MERKEZİ

05379429348

## FREN TEST SONUCU

Ekspertiz No: BD-158-256247

Sayfa No: 1/1

Marka Model : Otomobil &gt; Renault &gt; Megane &gt; 1.6 &gt; Privilege

Plaka : 16Y3455



Sase No : VF1LM1R0H41114271

Test Tarihi : 18.05.2022 15:03:51 / 18.05.2022 15:38:41



Yıldırım Oto Ekspertiz /TSE Belge No : 16-HYB-366

Adres : Meral sinan bey mahallesi metal sanayi sitesi 1.sokak no:1/A İNEGÖL BURSA

## Fren Verimliliği



## Fren Verimliliği



## Fren Ölçümü :

ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü,  
Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin  
performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması

%0 %30 %100  
İyi Kötü



Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.  
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.





YILDIRIM

oto ekspertiz

2. EL ARAÇ TEST VE KONTROL MERKEZİ

05379429348

## SÜSPANSİYON TEST SONUCU

Ekspertiz No: BD-158-256247

Sayfa No: 1/1

Marka Model : Otomobil &gt; Renault &gt; Megane &gt; 1.6 &gt; Privilege


Plaka : 16Y3455

Sase No : VF1LM1R0H41114271

Test Tarihi : 18.05.2022 15:03:51 / 18.05.2022 15:38:10

Yıldırım Oto Ekspertiz /TSE Belge No : 16-HYB-366

Adres : Meral sinan bey mahallesi metal sanayi sitesi 1.sokak no:1/A İNEGÖL BURSA



## SÜSPANSİYON NOTLARI :

## Süspansiyon Testi :

Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu (EUSAMA)

Kriterlerine göre aracın çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini ve minimum tutunma katsayısını göstermektedir.

% 0 % 20 % 40 % 60 % 100

KÖTÜ ZAYIF ORTA SPOR





YILDIRIM

05379429348

oto ekspertiz

2. EL ARAÇ TEST VE KONTROL MERKEZİ

## MOTOR PERFORMANS (DYNO) SONUCU

Ekspertiz No: BD-158-256247

Sayfa No: 1/2

Marka Model : Otomobil &gt; Renault &gt; Megane &gt; 1.6 &gt; Privilege


Plaka : 16Y3455

Sase No : VF1LM1R0H41114271

Test Tarihi : 18.05.2022 15:03:51 / 18.05.2022 15:38:1

Yıldırım Oto Ekspertiz /TSE Belge No : 16-HYB-366

Adres : Meral sinan bey mahallesi metal sanayi sitesi 1.sokak no:1/A İNEGÖL BURSA



| RPM  | Hız | Tork | Güç HP | Güç Kw | Kayıp Güç | Cer K | Güç HP (D) |
|------|-----|------|--------|--------|-----------|-------|------------|
| 2600 | 65  | 132  | 37     | 27     | 0         | 1157  | 37         |
| 3000 | 75  | 152  | 50     | 37     | 0         | 1333  | 50         |
| 3400 | 85  | 198  | 73     | 54     | 0         | 1735  | 73         |
| 3800 | 96  | 163  | 68     | 50     | 0         | 1433  | 68         |
| 4300 | 107 | 158  | 76     | 56     | 11        | 1383  | 76         |
| 4800 | 119 | 152  | 76     | 56     | 5         | 1333  | 76         |
| 5200 | 128 | 152  | 86     | 64     | 4         | 1333  | 86         |

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

Dikkat : Yapılan Testlerin Yasal Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Şase Numarası, Plaka ve Tarihi Mutlaka Kontrol Ediniz.

18.05.2022 15:38:18





YILDIRIM

oto ekspertiz

2. EL ARAÇ TEST VE KONTROL MERKEZİ

05379429348

## MOTOR PERFORMANS (DYNO) SONUCU

Ekspertiz No: BD-158-256247

Sayfa No: 2/2

Marka Model : Otomobil &gt; Renault &gt; Megane &gt; 1.6 &gt; Privilege

Plaka : 16Y3455

Sase No : VF1LM1R0H41114271

Test Tarihi : 18.05.2022 15:03:51 / 18.05.2022 15:38:18

Yıldırım Oto Ekspertiz /TSE Belge No : 16-HYB-366-

Adres : Meral sinan bey mahallesi metal sanayi sitesi 1.sokak no:1/A İNEGÖL BURSA

|     |           |       |          |                |
|-----|-----------|-------|----------|----------------|
| DM: | Katsayı:1 | Nem:0 | Basınç:0 | Sıcaklık (C):0 |
|-----|-----------|-------|----------|----------------|



HP : 86

Tork : 198

Cer K : 1735

Kw : 64

Kayıp Güç : 11



## DİNAMOMETRE NOTLARI :

MOTORDA YAĞ KAÇAKLARI MEVCUT (kartel ve grabk keçesi)  
SOL ROT KOLUNDA HAFİF BOŞLUK VAR ÖN TAKIM KONTROL  
MOTOR ÜST KAPAKTA YAĞ SIZDIRMA VAR  
DEBRİYAJ BASKI BALATA SERT  
PERİYODİK BAKIM TAKİBİ ÖNERİLİR

Dikkat : Yapılan Testlerin Yasal Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Şase Numarası, Plaka ve Tarihi Mutlaka Kontrol Ediniz.

18.05.2022 15:38:18

